



2021-11-12
Beele i praktiken

RALA

Ställverk



Vattenintrång i kabelkällaren

Ett energibolag har problem med att det läcker in vatten i ställverkets kabelkällare. Samtliga genomföringar var utförda med ett tätningssystem som inte fungerade mot vatten.

Alla genomföringar rensades och ersattes med Nofirno tätningssystem.

50 stycken diameter 160 mm genomföringar i betong som innehöll kraftkablar.

Läs mer på www.stg-ralaweb-staging.kinsta.cloud/beele

För mer information, kontakta Rala: info@rala.com – tel. 020-210 500